



Fot. 1 Korozja strefy podporowej belki stropowej nad przejazdem (na przecięciu osi f i B)



Fot. 2 Korozja rygla głównego w osi 2'



Fot. 3 Perforacja środka belki głównej w osi 3'



Fot. 4 Korozja strefy oparcia płyt stropowych



Fot. 5 Skorodowany pas dolny bocznego rygla kratowego nad przejazdem



Fot. 6 Korozyja strefy oparcia rygla stropowego na kratownicy bocznej między osiami 1' i 2'