

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
nazwa budynku wraz z adresem	kondygnacja	nr pomieszczenia	ilość kratk wentylacyjnych	ocena prawidłowości podłączeń	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena drożności	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena ciągu kominowego	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena szczelności przewodów	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena dostępu do przewodów kominowych i wyjścia na dach	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena stanu technicznego kominów ponad dachem	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości					
Budynek Mechaniczny cz. C, ul. Wiejska 45C w Białymstoku	-1	064	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	Dojście do dachu prawidłowe. Uwag brak.	-	-	-					
	-1	065	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	066	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	067	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1									
	-1	068	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1									
	-1	069	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1									
	-1	071	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1									
	-1	072	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1									
	-1	073	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	074	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	075	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	076	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	095	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	095A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1									
	-1	095B	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	0	96A	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	0	454a	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	0	503	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	0	505	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1									
	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																			
	0	506	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-				
	0	WC damskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1									
	0	WC męski	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1									
	0	510	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	0	511	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	0	512	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	0	512A	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	0	513	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	0	522A	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	0	526	2 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1									
	0	527	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	0	WC męski	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1									
	0	529	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	0	530	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
0	531/531A	brak	-	-	-	-	-	-	-	-										
0	534	brak	-	-	-	-	-	-	-	-										
0	535																			
Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																				
0	537	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
0	538	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1										
0	539																			
0	540	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1										
Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																				
1	503G																			
Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																				
1	601	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1										
1	602	brak	-	-	-	-	-	-	-	-										
														Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Kominy obrobione papą. Wyłoty zabezpieczone siatkami za wyjątkiem kominą przy klatce schodowej od Wydziału Elektrycznego						
														Zamocować prawidłowo siatkę na kominie.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Budynek Mechaniczny cz. C, ul. Wiejska 45C w Białymstoku	1	603	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1	Dojście do dachu prawidłowe. Uwag brak.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Kominy obrabione papą. Wyloty zabezpieczone siatkami za wyjątkiem kominą przy klatce schodowej od Wydziału Elektrycznego	Zamocować prawidłowo siatkę na kominie
	1	604	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	WC męski	2 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	WC damskie	2 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	wejście WC	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	605	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	606	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	607	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	607A	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	608	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	617/617A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	618	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	619	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	620	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	621	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	622	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	623	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	624	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	625	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	627	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	628	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
1	629	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
1	630	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	byłe WC	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	WC męski	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					

kondygnacja „- 1” - piwnica

Uwaga 1 – nieszczelności pomiędzy kanałami. W przypadku planowania wprowadzenia w kanały wentylacji wspomaganej mechanicznie powinny one zostać uszczelnione (np. za pomocą wkładów typu alufol, wewnętrznych mas uszczelniających, wkładów wentylacyjnych typu Flex, itp.).

Białystok, dnia 08.10.2015

Podpisy osób wykonujących przegląd

Odebrał dnia:

Bogumi Sietan Czekał
MISTRZ KOMINIARSKI
 dypl. nr 472

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu:

SPÓŁDZIELNIA USŁUG KOMINIARSKICH
 ul. Czestochowska 16 lok. U2
 15-459 Białystok
 tel. (085) 741-56-98, tel./fax (085) 741-68-14
 REG. 000823612, NIP 542-021-23-84