

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
nazwa budynku wraz z adresem	kondygnacja	nr pomieszczenia	ilość kratk wentylacyjnych	ocena prawidłowości podłężeń	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena drożności	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena ciągu kominowego	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena szczelności przewodów	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena dostępu do przewodów kominowych i wyjścia na dach	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena stanu technicznego kominów ponad dachem	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości					
Budynek Stołówki Studenckiej ul. Zwierzyniecka 10	-1	Związki zawodowe 5 pom. bez numerów	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1	Dojście na dach z sąsiednimi budynku. Brak drabin pomiędzy sąsiednimi poziomami dachu.	Uzupełnić drabiny	Wyloty zabezpieczone siatkami. Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem do kapitalnego remontu.	Przeprowadzić remont kominów.					
	-1	014	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	016	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	017	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	018	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	018A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1									
	-1	018B	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	018C	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	019 +6 pom. bez numerów	4	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1									
	-1	021	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	022	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	023	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	023A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1									
	-1	025	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1									
	-1	026	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1									
	-1	027	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1									
	-1	29	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	029 +4 pom. bez numerów	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	030	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	032	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1									
	-1	033	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	034	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	0	1	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																	
	0	2	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																	
0	3	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																		
0	4	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																		
0	5	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																		
0	6	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																		
0	7	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																		
0	8	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																		
0	9	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																		
0	10	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																		
0	11	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																		
0	12	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																		
0	13	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																		
0	stółka nowa	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																		
0	czyszczalnia	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																		
0	WC	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																		
0	WC męskie	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																		
0	WC inwal.	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																		
0	korytarz	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
jak wyżej	0	stołówka	4	prawidłowe	-	niedrożny	uwaga nr 2	brak	-	słaba	-	jak wyżej	jak wyżej	jak wyżej	jak wyżej
	0	Kuch. Zimna	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	0	x	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	0	y	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	17	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	0	16	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	15	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	14	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	0	13	3	prawidłowe	-	niedrożny	uwaga nr 2	-	-	-	uwaga nr 1				
	0	12	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	0	11	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	0	chłodnia	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	korytarz	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	0	Gwint wc 1	1	prawidłowe	-	drożny	-	-	-	-	-				
	0	Gwint wc 2	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	0	gwint biuro	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
0	Gwint zapł. Kuch	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					

kondygnacja „- 1” - piwnica

Uwaga 1 – nieszczelności pomiędzy kanałami. W przypadku planowania wprowadzenia w kanały wentylacji wspomaganej mechanicznie powinny one zostać uszczelnione (np. za pomocą wkładów typu alufol, wewnętrznych mas uszczelniających, wkładów wentylacyjnych typu Flex, itp.).

Uwaga 2 – udrożnić przewód kominowy

Białystok, dnia 09.10.2015

Podpisy osób wykonujących przegląd

**Bogumił Stefan Czekaj**  
**MISTRZ KOMINIARSKI**  
 dypl. nr 472

Odebrał dnia:

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu:

**SPÓŁDZIELNIA USŁUG KOMINIARSKICH**  
 ul. Częstochowska 16 lok. U2  
 15-459 Białystok  
 tel. (085) 741-56-98, tel./fax (085) 741-68-14  
 REG. 000823612, NIP 542-021-23-84