



Ze względu na fałszywe alarmy wywoływane przez czujki optyczne dymu znajdujące się przy pomieszczeniach kuchni zaleca się wymianę czujek typu DOR-4046 na uniwersalne czujki ciepła typu TUN-4046 na wszystkich kondygnacjach budynku

OZNACZENIA:

-  - uniwersalna czujka ciepła typu TUN-4046 montowana w gnieździe G-40 (w miejscu istniejącej czujki optycznej dymu typu DOR-4046)

 ELEKTROENERGETYKA - WOJCIECH GRUDZIŃSKI ul. Modlińska 10 lok. U2 15-066 Białystok, tel. 743 26 30, 740 78 30		DATA: 03.12.2018
OBIEKT DOM STUDENTA NR 2 (Beta) ul. Zwierzyniecka 12, Białystok		
TYTUŁ RYS. SYSEM SYGNALIZACJI POŻARU RZUT I PIĘTRA	NR RYS. 1	
		SKALA: ---
PROJEKTANT: WOJCIECH GRUDZIŃSKI	UPR. NR BŁ 138/92	PODPIS: