



Ze względu na fałszywe alarmy wywoływane przez czujki optyczne dymu znajdujące się przy pomieszczeniach kuchni zaleca się wymianę czujek typu DOR-4046 na uniwersalne czujki ciepła typu TUN-4046 na wszystkich kondygnacjach budynku

### OZNACZENIA:

-  - uniwersalna czujka ciepła typu TUN-4046 montowana w gnieździe G-40(w miejscu istniejącej czujki optycznej dymu typu DOR-4046

 <b>ELEKTROENERGETYKA - WOJCIECH GRUDZIŃSKI</b> ul. Modlińska 10 lok. U2 15-066 Białystok, tel. 743 26 30, 740 78 30		DATA: 03.12.2018
OBIEKT	<b>DOM STUDENTA NR 2 (Beta)</b> ul. Zwierzyniecka 12, Białystok	NR RYS. 3
TYTUŁ	RYS. SYSEM SYGNALIZACJI POŻARU RZUT III PIĘTRA	SKALA: ---
PROJEKTANT:	WOJCIECH GRUDZIŃSKI UPR. NR BŁ 138/92	PODPIS: