


Ze względu na fałszywe alarmy wywoływane przez czujki optyczne dymu znajdujące się przy pomieszczeniach kuchni zaleca się wymianę czujek typu DOR-4046 na uniwersalne czujki ciepła typu TUN-4046 na wszystkich kondygnacjach budynku

OZNACZENIA:

-  - uniwersalna czujka ciepła typu TUN-4046 montowana w gnieździe G-40(w miejscu istniejącej czujki optycznej dymu typu DOR-4046

 ELEKTROENERGETYKA - WOJCIECH GRUDZIŃSKI Słonecznik Sieci Instalacje Wojciech Grudziński		ul. Modlińska 10 lok. U2 15-066 Białystok, tel. 743 26 30, 740 78 30	
OBIEKT	DOM STUDENTA NR 2 (Beta) ul. Zwierzyniecka 12, Białystok		DATA: 03.12.2018
TYTUŁ	RYS.	SYSEM SYGNALIZACJI POŻARU RZUT II PIĘTRA	NR RYS. 2
PROJEKTANT:		WOJCIECH GRUDZIŃSKI	SKALA: ---
		UPR. NR BŁ 138/92	PODPIS: