



ANEKS DO OPRACOWANIA PODSTAWOWEGO

Ze względu na fałszywe alarmy wywołane przez czujki optyczne dymu znajdujące się przy pomieszczeniach kuchni zaleca się wymianę czujek typu DOR-4046 na uniwersalne czujki ciepła typu TUN-4046 na wszystkich kondygnacjach budynku

I PIĘTRO	CZUJKA NUMER 14/2 I 23/2
II PIĘTRO	CZUJKA NUMER 57/2 I 66/2
III PIĘTRO	CZUJKA NUMER 12/3 I 20/3
IV PIĘTRO	CZUJKA NUMER 51/3 I 59/3
V PIĘTRO	CZUJKA NUMER 14/4 I 23/4
VI PIĘTRO	CZUJKA NUMER 52/4 I 60/4
VII PIĘTRO	CZUJKA NUMER 14/5 I 23/5
VIII PIĘTRO	CZUJKA NUMER 57/5 I 66/5
IX PIĘTRO	CZUJKA NUMER 12/6 I 21/6
X PIĘTRO	CZUJKA NUMER 52/6 I 62/6

Symbol i nazwa elementu	Demontaż optycznych czujek dymu DOR-4046	Montaż uniwersalnych czujek ciepła TUN-4046			
			Ogółem:	20	20

ELEKTROENERGETYKA - WOJCIECH GRUDZIŃSKI
 ul. Modlińska 10 lok. U2
 15-066 Białystok, tel. 743 26 30, 740 78 30

OBIEKT: DOM STUDENTA NR 2 (Beta)
 ul. Zwierzyniecka 12, Białystok

DATA: 03.12.2018

TYTUŁ RYS.: SYSEM SYGNALIZACJI POŻARU
 SCHEMAT IDEOWY

NR RYS.: 5

SKALA: ---

PROJEKTANT: WOJCIECH GRUDZIŃSKI

UPR. NR BŁ 138/92

PODPIS: