

ZDJĘCIA

Część 1. Widoki od zewnątrz – 11 zdjęć.

Zdjęcie nr 1. Widok na fasadę od strony DS PB.



Zdjęcie nr 2. Widok na fasadę – zbliżenie.



Zdjęcie nr 3. Widok na fasadę – zbliżenie połączenia z murem z cegły klinkierowej.



Zdjęcie nr 4 i 5. Widok na fasadę – zbliżenie zakończenia dolnego, połączenie z obróbką i z murem z cegły klinkierowej.



Zdjęcie nr 6 i 7. Widok na fasadę – zbliżenie zakończenia górnego, połączenie z obróbką i z murem z cegły klinkierowej.



Zdjęcie nr 8. Widok na fasadę z dachu.



Zdjęcie nr 9. Widok na fasadę z dachu – połączenie zakończenia górnego przeszklienia.



Zdjęcie nr 10 i 11. Widok z dachu – obróbka nad zakończeniem górnym fasady.



Zdjęcie nr 12 i 13. Widok z dachu – ścianka attyki przy zakończeniu górnym fasady.




Część 2. Widoki od wewnątrz pomieszczeń - 9 zdjęć.









Widok elewacji.







Detal połączenia górnego fasady aluminiowo – szklanej.



Detal połączenia pośredniego i dolnego fasady aluminiowo – szklanej.



Rzut dachu niższego.



Rzut dachu wyższego.

