

nazwa budynku wraz z adresem		kondygnacja	nr pomieszczenia	ilość kratk wentylacyjnych	ocena prawidłowości podłączeń	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena drożności	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena ciągu kominowego	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena szczelności przewodów	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena dostępu do przewodów kominowych i wyjścia na dach	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena stanu technicznego kominów ponad dachem	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Budynek Główny Wydziału Marketingu i Zarządzania Flacelga, ul. O. S. Tarasiewicza 2 w Kleśnie	-1	pom. mag.	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-1	zawór główny warsztat stolarski	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-1	1WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	0	1Boczne	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	0	2	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	0	4	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	0	5	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	0	6	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	0	7	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	0	8	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0	9	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0	10	5	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	0	10A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	0	11	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0	12	1 wentyl.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	0		1 wentyl.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	0	13	2 wentyl.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	0	14	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	1	100	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	1	100A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	1	101	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	1	102	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	1	103	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	1	104	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	1	105	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	1	106	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	1	107	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	1	108	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	1	111	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	1	112	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	113	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	114	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	115	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	116	1 wentyl.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	1		2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	1	117	1 wentyl.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	1	korytarz	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	2	200	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	2	200A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	2	201	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
2	203	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-		
2	204	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	205	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-		
2	206	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-		

Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.

Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody zabezpieczone siatkami (za wyjątkiem trzech kanałów)

Uzupełnić brakujące siatki.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Budynek Główny Wydziału Marketingu i Zarządzania F. Jacek, ul. C. S. Tarasuka 2 w Kleszynie	2	208	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre - brak uwag.	-		Uzupełnić brakujące siatki.
	2	209	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	210	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	212	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	213	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-				
	2	214	5	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-				
	2	215	2 wentyl.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-				
			1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-				
	2	216	1 wentyl.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-				
			1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-				
2	korytarz	5	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-					

Białystok, dnia

1.04.2015

Podpisy osób wykonujących przegląd

Józef Szczesnowicz

MISTRZ KAMINIARSKI
dypl. nr 1520-710571

Odebrał dnia:

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu:

SPÓŁDZIELNIA USŁUG KOMINIARSKICH
ul. Częstochowska 16 lok. U2
15-459 Białystok
tel. (085) 741-56-98, tel./fax (085) 741-58-14
REG. 000823612, NIP 542-021-23-84