

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
nazwa budynku wraz z adresem	kondygnacja	nr pomieszczenia	ilość kratk wentylacyjnych	ocena prawidłowości podłączeń	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena drożności	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena ciągu kominowego	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena szczelności przewodów	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena dostępu do przewodów kominowych i wyjścia na dach	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena stanu technicznego kominów ponad dachem	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości
Hala Wydziału Architektury, ul. Sosnowskiego 11 w Białymstoku	-1	03	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-	Dojście do kominów dobre – brak uwag.	-	-	-
	-1	06	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	-1		1	prawidłowe	-	nie drożny	uwaga 1	brak	uwaga 1	zadowolający	-				
	-1	08	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	-1		1	prawidłowe	-	nie drożny	uwaga 1	brak	uwaga 1	zadowolający	-				
	-1	09	1	prawidłowe	-	nie drożny	uwaga 1	brak	uwaga 1	zadowolający	-				
	-1	11	1	prawidłowe	-	nie drożny	uwaga 1	brak	uwaga 1	zadowolający	-				
	-1	między 11 i 12	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	-1	12	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	-1	14	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	węzeł wodny pom. socjalne	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	-1	archiwum	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	020	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	022	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	024	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	026	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	028	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	030	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	032	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	WC damskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	WC męskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	WC niepeł.	1	prawidłowe	-	nie drożny	uwaga 1	brak	uwaga 1	zadowolający	-				
	0	TWN 3	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	TWN korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	TWN 2	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	TWN WC 1	2 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	TWN WC2	2 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	TWN korytarz	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	TWN antresola	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	TWN archiwum	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	1	122	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	130	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	1	132	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
1	134	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
1	136	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
1	138	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
1	140	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	142	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
1	144	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	146	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	148	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	150	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	158	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	WC męskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
													Wyremontować ściany kominowe ponad dachem.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
jw.	1	WC damskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowalający	-	jw.	jw.	jw.	jw.

Uwaga 1 – udrożnić przewód kominowy

Białystok, dnia 2.04.2015

Odebrał dnia:

Podpisy osób wykonujących przegląd

[Signature]
M. K. KOMINIARSKI
REG. 1543/10571

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu:

SPOŁECZNA SPÓŁDZIELNIA USŁUG KOMINIARSKICH
ul. Częstochowska 16 lok. U2
15-459 Białystok
tel. (085) 741-56-98, tel./fax (085) 741-58-14
REG. 000823612, NIP 542-021-23-84