

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
nazwa budynku wraz z adresem	kondygnacja	nr pomieszczenia	ilość kratki wentylacyjnych	ocena prawidłowości podłączeń	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena drożności	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena ciągu kominowego	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena szczelności przewodów	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena dostępu do przewodów kominowych i wyjścia na dach	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena stanu technicznego kominów ponad dachem	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości					
Budynek Ogólnotechniczny cz. B, ul. Wiejska 45A w Białymstoku	-1	garaż 1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1	Dojście do kominów prawidłowe – uwag brak.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Wyloty zabezpieczone siatkami.	-					
	-1	garaż 2	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1									
	-1	garaż 3	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1									
	-1	1/1	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	
	-1	2/2	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	02b	3	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	03a	2	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	05	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	06	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	
	-1	07	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	
	-1	07a	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	07b	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	
	-1	08	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	017	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	018B	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu																	
	-1	018B/a	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu																	
	-1	018B/b	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu																	
	-1	019	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	020	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	021	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	022	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	024b	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	026a,b	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	027	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	028	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	028/1	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	029	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	WC damskie	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	WC męskie	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	042	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	043	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	044	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
	-1	046	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					-	-	-	-	
-1	047	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1	-	-	-	-						
-1	048	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1	-	-	-	-						
-1	051	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-1	052WC	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-1	053 łazienka	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-1	054	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-1	T1	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-1	T2	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-1	T3	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-1	T4	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-1	T5	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-1	T6	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	-1	T7	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	T8	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	T9	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	T10	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	5	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	6	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	7	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	1	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	WC męskie	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0		1 went.	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	WC damskie	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0		1 went.	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	4	3	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	5	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	6 a,b	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	11	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	11b	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	12	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	14	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	15b	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	15c	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	16	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	17	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	17a	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	17b	2	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	19	4 went.	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	20B	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	21B	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	22B	1 went.	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	23B	1 went.	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	24	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	25	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	26	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	30	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0		1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	WC męskie	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0		1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	WC damskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	34B	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	35B	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	38B	4 went.	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	39	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	40B	3	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	41	1 went.	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	42	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	43	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	44	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	45	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	46	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	47	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Budynek Ogólnotechniczny cz. B, ul. Wiejska 45A w Białymstoku

Dojście do kominów prawidłowe – uwag brak.

Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Wyloty zabezpieczone siatkami.

	0	korytarz K3	1	nieprawidłowe	uwaga nr 2	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
jak wyżej	0	36	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	jak wyżej	jak wyżej	jak wyżej	jak wyżej
	0	37	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	38	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	39	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				

Uwaga 1 – nieszczelności pomiędzy kanałami szczególnie w pomieszczeniach WC, 28, 29, 209, 218ab. W przypadku planowania wprowadzenia w kanały wentylacji wspomaganej mechanicznie powinny one zostać uszczelnione (np. za pomocą wkładów typu alufol, wewnętrznych mas uszczelniających, wkładów wentylacyjnych typu Flex, itp.).

Uwaga 2 – brak połączenia pomiędzy wlotem do kanału wentylacyjnego a elementem sufitu podwieszanego – zaleca się wykonać połączenie.

Białystok, dnia 10.04.2016

Odebrał dnia:

Podpisy osób wykonujących przegląd

Józef Szczesnowicz

MISTRZ KAMIENIARSKI
dypl. nr 15434/10571

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu:

SPOŁECZNOŚĆ USŁUG KOMINIARSKICH
ul. Częstochowska 16 lok. U2
15-459 Białystok
tel. (085) 741-56-98, tel. fax (085) 741-58-14
REG. 000823912, NIP 542-021-23-84