

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 1, ul. Zwierzyniecka 14 w Białymstoku	1	108	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami. Przewody zbiorcze zakończone deflektorami.	-
	1	segment 105 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	÷ 108 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	109	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	110	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	111	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	112	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	segment 109 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	÷ 112 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	113	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	114	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	115	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	116	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	segment 113 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	÷ 116 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	117	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	118	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	119	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	120	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	segment 117 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	÷ 120 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	121	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	122	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	123	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	124	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	segment 121 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	÷ 124 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	125	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	126	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	127	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	131	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
2	201	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
2	202	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	203	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	204	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
2	segment 201 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
2	÷ 204 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
2	205	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 1, ul. Zwierzyniecka 14 w Białymstoku	2	206	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami. Przewody zbiorcze zakończone deflektorami.	-
	2	207	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	208	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	segment 205 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	÷ 208 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	209	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	210	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	211	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	212	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	segment 209 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	÷ 212 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	213	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	214	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	215	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	216	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	segment 213 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	÷ 216 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	217	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	218	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	219	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	220	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	segment 217 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	÷ 220 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	221	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	222	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	223	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	224	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	segment 221 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	÷ 224 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	225	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	226	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	227	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	231	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
2	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	301	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	302	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	303	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	304	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	segment 301 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 1, ul. Zwierzyniecka 14 w Białymstoku	3	304 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami. Przewody zbiorcze zakończone deflektorami.	-
	3	305	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	306	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	307	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	308	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	segment 305 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	308 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	309	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	310	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	311	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	312	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	segment 309 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	312 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	313	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	314	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	315	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	316	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	segment 313 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	316 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	317	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	318	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	319	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	320	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	segment 317 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	320 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	321	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	322	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	323	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	324	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	segment 321 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	324 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	325	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
3	326	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	327	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	331	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
4	401	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
4	402	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	403	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	404	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 1, ul. Zwierzyniecka 14 w Białymstoku	5	503	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualnie zabezpieczone siatkami. Przewody zbiorcze zakończone deflektorami.	-
	5	504	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	5	segment 501 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	5	÷ 504 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	5	505	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	5	506	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	507	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	508	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	5	segment 505 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	5	÷ 508 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	5	509	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	5	510	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	511	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	512	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	5	segment 509 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	5	÷ 512 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	5	513	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	5	514	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	515	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	516	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	5	segment 513 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	5	÷ 516 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	5	517	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	5	518	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	519	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	520	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	5	segment 517 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	5	÷ 520 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	5	521	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	5	522	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	523	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	524	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	5	segment 521 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
5	÷ 524 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
5	525	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
5	526	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
5	527	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
5	531	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
5	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					