

Dom Studenta Nr 2, ul. Zwierzyniecka 12 w Białymstoku															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
nazwa budynku wraz z adresem	kondygnacja	nr pomieszczenia	ilość kratak wentylacyjnych	ocena prawidłowości podłączeń	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena drożności	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena ciągu kominowego	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena szczelności przewodów	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena dostępu do przewodów kominowych i wyjścia na dach	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena stanu technicznego kominów ponad dachem	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości
	-1	01	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	02	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	03	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	04	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	05	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	06	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	08	4	nieprawidłowe	Uwaga nr 1	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	-1	010	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	012	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	013	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	016	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	017	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	018	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	węzeł cieplny	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	1	1	nieprawidłowe	Uwaga nr 1	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	0	2	1	nieprawidłowe	Uwaga nr 1	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	0	3	1	nieprawidłowe	Uwaga nr 1	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	0	5	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	0	6	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	0	7	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	0	8	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	0	9	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	0	10	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	0	11	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	0	12	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	0	14	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	0	bufet	5	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	101	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	102	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	103	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	104	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	segment 101 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	104 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	105	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	106	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	107	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	108	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	segment 105 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	108 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	109	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	110	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.													I		
Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (brak kilku siatek, ptasie gniazda w trzech kanałach). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami. Uzupelnic brakujące siatki na kanałach indywidualnych. Usunac ptasie gniazda z przewodow.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dom Studenta Nr 2, ul. Zwierzyniecka 12 w Białymstoku	1	111	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	I	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (brak kilku siatek, ptasie gniazda w trzech kanałach). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami.	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych. Usunąć ptasie gniazda z przewodów.	
	1	112	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
	1	segment 109 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
	1	÷ 112 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
	1	113	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
	1	114	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	1	115	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	1	116	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					-
	1	segment 113 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					-
	1	÷ 116 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					-
	1	117	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					-
	1	118	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	1	119	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	1	120	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					-
	1	segment 117 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					-
	1	÷ 120 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					-
	1	121	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					-
	1	122	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	1	123	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	1	124	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					-
	1	segment 121 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					-
	1	÷ 124 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					-
	1	125	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					-
	1	126	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					-
	1	127	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					-
	1	131	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					-
	1	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					-
	2	201	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					-
	2	202	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	2	203	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	2	204	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					-
	2	segment 201 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					-
2	÷ 204 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-					
2	205	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-					
2	206	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	207	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	208	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-					
2	segment 205 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-					
2	÷ 208 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 2, ul. Zwierzyniecka 12 w Białymstoku	2	209	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	I	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (brak kilku siatek, ptasie gniazda w trzech kanałach). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami.	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych. Usunąć ptasie gniazda z przewodów.
	2	210	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	211	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	212	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	segment 209 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	÷ 212 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	213	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	214	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	215	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	216	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	segment 213 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	÷ 216 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	217	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	218	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	219	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	220	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	segment 217 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	÷ 220 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	221	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	222	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	223	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	224	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	segment 221 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	÷ 224 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	225	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	226	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	227	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	231	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	301	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
3	302	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	303	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	304	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	segment 301 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	÷ 304 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	305	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	306	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	307	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	308	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	segment 305 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 2, ul. Zwierzyniecka 12 w Białymstoku	3	÷ 308 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (brak kilku siatek, ptasie gniazda w trzech kanałach). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami.	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych. Usunąć ptasie gniazda z przewodów.
	3	309	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	310	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	311	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	312	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	segment 309 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	÷ 312 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	313	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	314	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	315	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	316	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	segment 313 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	÷ 316 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	317	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	318	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	319	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	320	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	segment 317 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	÷ 320 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	321	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	322	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	323	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	324	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	segment 321 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	÷ 324 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	325	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	326	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	327	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	331	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	401	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	402	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	403	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	404	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
4	segment 401 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
4	÷ 404 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
4	405	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
4	406	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	407	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	408	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dom Studenta Nr 2, ul. Zwierzyniecka 12 w Białymstoku	5	507	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (brak kilku siatek, ptasie gniazda w trzech kanałach). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami.	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych. Usunąć ptasie gniazda z przewodów.	
	5	508	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
	5	segment 505 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
	5	÷ 508 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
	5	509	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
	5	510	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	5	511	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	5	512	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					-
	5	segment 509 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					-
	5	÷ 512 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					-
	5	513	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					-
	5	514	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	5	515	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	5	516	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					-
	5	segment 513 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					-
	5	÷ 516 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					-
	5	517	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					-
	5	518	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	5	519	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	5	520	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					-
	5	segment 517 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					-
	5	÷ 520 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					-
	5	521	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					-
	5	522	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	5	523	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	5	524	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					-
	5	segment 521 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					-
	5	÷ 524 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					-
	5	525	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					-
	5	526	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					-
	5	527	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					-
	5	531	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					-
5	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-					
6	601	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-					
6	602	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	603	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	604	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-					
6	segment 601 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-					
6	÷ 604 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-					