

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 2, ul. Zwierzyniecka 12 w Białymstoku	6	605	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	I	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (brak kilku siatek, ptasie gniazda w trzech kanałach). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami.	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych. Usunąć ptasie gniazda z przewodów.
	6	606	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	607	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	608	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	segment 605 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	÷ 608 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	609	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	610	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	611	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	612	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	segment 609 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	÷ 612 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	613	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	614	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	615	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	616	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	segment 613 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	÷ 616 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	617	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	618	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	619	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	620	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	segment 617 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	÷ 620 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	621	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	622	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	623	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	624	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	segment 621 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	÷ 624 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
6	625	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
6	626	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
6	627	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
6	631	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
6	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
7	701	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
7	702	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	703	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	704	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
7	segment 701 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 2, ul. Zwierzyniecka 12 w Białymstoku	7	704 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (brak kilku siatek, ptasie gniazda w trzech kanałach). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami.	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych. Usunąć ptasie gniazda z przewodów.
	7	705	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	706	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7	707	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7	708	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	segment 705 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	708 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	709	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	710	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7	711	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7	712	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	segment 709 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	712 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	713	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	714	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7	715	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7	716	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	segment 713 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	716 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	717	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	718	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7	719	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7	720	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	segment 717 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	720 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	721	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	722	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7	723	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7	724	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	segment 721 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	724 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	725	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
7	726	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
7	727	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
7	731	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
7	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
8	801	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
8	802	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	803	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	804	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 2, ul. Zwierzyniecka 12 w Białymstoku	9	903	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	I	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (brak kilku siatek, ptasie gniazda w trzech kanałach). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami.	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych. Usunąć ptasie gniazda z przewodów.
	9	904	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	segment 901 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	÷ 904 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	905	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	906	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	907	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	908	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	segment 905 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	÷ 908 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	909	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	910	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	911	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	912	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	segment 909 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	÷ 912 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	913	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	914	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	915	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	916	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	segment 913 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	÷ 916 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	917	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	918	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	919	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	920	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	segment 917 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	÷ 920 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	921	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	922	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	923	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	924	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	segment 921 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	÷ 924 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	925	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	926	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	927	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	931	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 2, ul. Zwierzyniecka 12 w Białymstoku	10	1001	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	I	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (brak kilku siatek, ptasie gniazda w trzech kanałach). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami.	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych. Usunąć ptasie gniazda z przewodów.
	10	1002	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	1003	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	1004	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	segment 1001 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	÷ 1004 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	1005	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	1006	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	1007	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	1008	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	segment 1005 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	÷ 1008 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	1009	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	1010	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	1011	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	1012	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	segment 1009 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	÷ 1012 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	1013	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	1014	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	1015	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	1016	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	segment 1013 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	÷ 1016 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	1017	1	prawidłowe	-	brak	uwaga 2	brak	uwaga 2	zadawalająca	-				
	10	1018	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	1019	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	1020	1	prawidłowe	-	brak	uwaga 2	brak	uwaga 2	zadawalająca	-					
10	segment 1017 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
10	÷ 1020 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
10	1021	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
10	1022	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	1023	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	1024	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
10	segment 1021 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
10	÷ 1024 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
10	1025	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
10	1026	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
10	1027	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
jw.	10	1031	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	jw.	jw.	jw.	jw.
	10	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				

Uwaga 1 – brak połączenia pomiędzy wlotem do kanału wentylacyjnego a elementem sufitu podwieszanego – zaleca się wykonać połączenie.

Uwaga 2 – usunąć gniazda ptaków na górnych wylotach przewodów wentylacyjnych

Białystok, dnia 17.09.2016

Podpisy osób wykonujących przegląd

Odebrał dnia:

[Signature]
 K. Kozłowski
 MISTRZ KOMINIARSKI
 TEL. 15434/10571

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu:

SPÓŁDZIELNIA USŁUG KOMINIARSKICH
 ul. Częstochowska 16 lok. U2
 15-459 Białystok
 tel. (085) 741-56-98, tel./fax (085) 741-58-14
 REG. 000823612, NIP 542-021-23-84