

Dom Studenta Nr 3, ul. Zwierzyniecka 8 w Białymstoku															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
nazwa budynku wraz z adresem	kondygnacja	nr pomieszczenia	ilość kratk wentylacyjnych	ocena prawidłowości podłączeń	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena drożności	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena ciągu kominowego	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena szczelności przewodów	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena dostępu do przewodów kominowych i wyjścia na dach	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena stanu technicznego kominów ponad dachem	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości
-1	01	1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	I	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (za wyjątkiem 2 wylotów). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami.	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych.
-1	02	1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
-1	03	1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
-1	04		brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
-1	05		brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
-1	06	1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
-1	07		brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
-1	08		brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
-1	09	1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
-1	010		brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
-1	011		brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
-1	012	1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
-1	013	1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
-1	014		brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
-1	015	1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
-1	016		brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
-1	017	1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
-1	018	1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
0	1		brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
0	2	2	2	nieprawidłowe	Uwaga nr 1	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
0	3	7	7	nieprawidłowe	Uwaga nr 1	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
0	4	1	1	nieprawidłowe	Uwaga nr 1	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
0	5	1	1	nieprawidłowe	Uwaga nr 1	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
0	6		brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
0	7	1	1	nieprawidłowe	Uwaga nr 1	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
0	8	1	1	nieprawidłowe	Uwaga nr 1	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
0	9	1	1	nieprawidłowe	Uwaga nr 1	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
0	10	1	1	nieprawidłowe	Uwaga nr 1	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
0	11	1	1	nieprawidłowe	Uwaga nr 1	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
0	12	1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
0	13	1	1	nieprawidłowe	Uwaga nr 1	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
0	14		brak	nieprawidłowe	Uwaga nr 1	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
0	15		brak	nieprawidłowe	Uwaga nr 1	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
1	101	1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
1	102		brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	103		brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	104	1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
1	segment 101 WC	1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
1	÷ 104 łazienka	1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
1	105	1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
1	106		brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	107		brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	108	1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 3, ul. Zwierzyniecka 8 w Białymstoku	2	207	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre -- brak uwag.	I	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (za wyjątkiem 2 wyłotów). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami.	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych.
	2	208	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	segment 205 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	÷ 208 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	209	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	210	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	211	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	212	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	segment 209 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	÷ 212 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	213	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	214	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	215	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	216	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	segment 213 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	÷ 216 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	217	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	218	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	219	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	220	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	segment 217 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	÷ 220 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	221	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	222	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	223	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	224	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	segment 221 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	÷ 224 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	225	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	226	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
2	227	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
2	231	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
2	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	301	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	302	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	303	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	304	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	segment 301 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	÷ 304 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 3, ul. Zwierzyniecka 8 w Białymstoku	3	305	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (za wyjątkiem 2 wyłotów). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami.	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych.
	3	306	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	307	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	308	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	3	segment 305 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	3	÷ 308 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	3	309	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	3	310	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	311	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	312	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	3	segment 309 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	3	÷ 312 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	3	313	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	3	314	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	315	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	316	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	3	segment 313 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	3	÷ 316 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	3	317	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	3	318	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	319	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	320	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	3	segment 317 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	3	÷ 320 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	3	321	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	3	322	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	323	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	324	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	3	segment 321 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	3	÷ 324 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	3	325	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	3	326	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
3	327	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
3	331	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
3	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
4	401	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
4	402	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	403	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	404	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
4	segment 401 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 3, ul. Zwierzyniecka 8 w Białymstoku	4	÷ 404 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	I	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (za wyjątkiem 2 wylotów). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami.	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych.
	4	405	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	406	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4	407	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4	408	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	segment 405 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	÷ 408 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	409	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	410	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4	411	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4	412	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	segment 409 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	÷ 412 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	413	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	414	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4	415	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4	416	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	segment 413 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	÷ 416 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	417	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	418	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4	419	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4	420	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	segment 417 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	÷ 420 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	421	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	422	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4	423	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4	424	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	segment 421 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	÷ 424 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	425	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
4	426	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
4	427	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
4	431	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
4	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
5	501	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
5	502	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	503	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	504	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					

