

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
nazwa budynku wraz z adresem	kondygnacja	nr pomieszczenia	ilość kratk wentylacyjnych	ocena prawidłowości podłączeń	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena drożności	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena ciągu kominowego	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena szczelności przewodów	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena dostępu do przewodów kominowych i wyjścia na dach	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena stanu technicznego kominów ponad dachem	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości
Dom Studenta Nr 4, ul. Zwierzyniecka 6 w Białymstoku	-1	elektryk	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	I	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (brak części siatek). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami. W części przewodów przewody antenowe).	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych.
	-1	magazyn	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	-1	magazyn	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	-1	węzeł cieplny	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	-1	hydraulik	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	środki czystości	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	stolarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	-1	stolarnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	-1	hydroizolacja	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	-1	pom. pod zrypem wentylatornia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	-1	szprzet gospod. materiały budowlane	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	magazyn mebli	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	0	2	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	3	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	4	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	WC 1	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	0	WC 2	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	0	6	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	0	Stomatolog	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	0	8	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	9	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	0	10	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	0	11	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	0	12	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	13	1	nieprawidłowe	Uwaga nr 1	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	0	14	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	15	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	101	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	1	102	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	segment 101-102 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	1	103	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	104	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
1	segment 103-104 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
1	105	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
1	106	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	segment 105-106 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
1	107	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	108	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
1	segment 107-108 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 4, ul. Zwierzyniecka 6 w Białymstoku	1	109	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (brak części siatek). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami. W części przewodów przewody antenowe).	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych.
	1	110	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	segment 109-110 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	1	111	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	112	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	1	segment 111-112 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	1	113	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	1	114	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	segment 113-114 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	1	115	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	116	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	1	segment 115-116 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	1	117	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	1	118	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	segment 117-118 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	1	119	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	120	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	1	segment 119-120 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	1	121	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	1	122	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	segment 121-122 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	1	123	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	124	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	1	segment 123-124 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	1	pom. gosp.	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	1	pom. gosp.	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	1	pralnia	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	1	131	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
1	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
2	201	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
2	202	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	segment 201-202 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
2	203	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	204	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
2	segment 203-204 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
2	205	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
2	206	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	segment 205-206 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
2	207	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	208	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 4, ul. Zwierzyniecka 6 w Białymstoku	2	segment 207-208 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	I	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (brak części siatek). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami. W części przewodów przewody antenowe).	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych.
	2	209	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	210	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	segment 209-210 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	211	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	212	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	segment 211-212 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	213	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	214	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	segment 213-214 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	215	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	216	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	segment 215-216 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	217	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	218	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	segment 217-218 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	219	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	220	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	segment 219-220 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	221	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	222	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	segment 221-222 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	223	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	224	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	segment 223-224 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	pom. gosp.	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	pom. gosp.	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	pralnia	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	231	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	2	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	301	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	302	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	segment 301-302 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
3	303	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	304	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	segment 303-304 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	305	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	306	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	segment 305-306 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 4, ul. Zwierzyniecka 6 w Białymstoku	4	segment 405-406 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	I	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (brak części siatek). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami. W części przewodów przewody antenowe).	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych.
	4	407	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4	408	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	segment 407-408 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	409	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	410	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4	segment 409-410 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	411	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4	412	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	segment 411-412 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	413	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	414	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4	segment 413-414 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	415	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4	416	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	segment 415-416 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	417	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	418	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4	segment 417-418 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	419	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4	420	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	segment 419-420 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	421	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	422	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4	segment 421-422 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	423	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4	424	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	segment 423-424 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	pom. gosp.	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	4	pom. gosp.	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
4	pralnia	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
4	431	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
4	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
5	501	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
5	502	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	segment 501-502 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
5	503	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	504	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
5	segment 503-504 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 4, ul. Zwierzyniecka 6 w Białymstoku	5	505	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	I	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (brak części siatek). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami. W części przewodów przewody antenowe).	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych.
	5	506	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	segment 505-506 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	5	507	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	508	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	5	segment 507-508 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	5	509	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	5	510	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	segment 509-510 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	5	511	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	512	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	5	segment 511-512 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	5	513	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	5	514	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	segment 513-514 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	5	515	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	516	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	5	segment 515-516 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	5	517	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	5	518	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	segment 517-518 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	5	519	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	520	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	5	segment 519-520 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	5	521	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	5	522	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	segment 521-522 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	5	523	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	524	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	5	segment 523-524 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	5	pom. gosp.	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	5	pom. gosp.	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
5	pralnia	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
5	531	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
5	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
6	601	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
6	602	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	segment 601-602 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
6	603	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	604	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					