

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 4, ul. Zwierzyniecka 6 w Białymstoku	6	segment 603-604 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	I	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (brak części siatek). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami. W części przewodów przewody antenowe).	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych.
	6	605	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	606	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	segment 605-606 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	607	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	608	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	segment 607-608 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	609	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	610	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	segment 609-610 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	611	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	612	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	segment 611-612 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	613	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	614	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	segment 613-614 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	615	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	616	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	segment 615-616 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	617	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	618	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	segment 617-618 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	619	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	620	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	segment 619-620 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	621	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	622	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	segment 621-622 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	623	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	624	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	segment 623-624 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	pom. gosp.	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
6	pom. gosp.	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
6	pralnia	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
6	631	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
6	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
7	701	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
7	702	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	segment 701-702 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 4, ul. Zwierzyniecka 6 w Białymstoku	8	segment 801-802 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	I	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (brak części siatek). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami. W części przewodów przewody antenowe).	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych.
	8	803	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	8	804	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	segment 803-804 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	805	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	806	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	8	segment 805-806 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	807	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	8	808	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	segment 807-808 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	809	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	810	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	8	segment 809-810 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	811	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	8	812	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	segment 811-812 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	813	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	814	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	8	segment 813-814 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	815	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	8	816	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	segment 815-816 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	817	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	818	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	8	segment 817-818 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	819	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	8	820	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	segment 819-820 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
8	821	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
8	822	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	segment 821-822 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
8	823	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	824	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
8	segment 823-824 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
8	pom. gosp.	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
8	pom. gosp.	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
8	pralnia	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
8	831	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
8	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 4, ul. Zwierzyniecka 6 w Białymstoku	9	901	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (brak części siatek). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami. W części przewodów przewody antenowe).	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych.
	9	902	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	segment 901-902 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	903	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	904	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	segment 903-904 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	905	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	906	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	segment 905-906 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	907	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	908	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	segment 907-908 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	909	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	910	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	segment 909-910 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	911	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	912	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	segment 911-912 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	913	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	914	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	segment 913-914 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	915	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	916	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	segment 915-916 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	917	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	918	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	segment 917-918 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	919	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	920	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	segment 919-920 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
9	921	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
9	922	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	segment 921-922 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
9	923	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	924	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
9	segment 923-924 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
9	pom. gosp.	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
9	pom. gosp.	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
9	pralnia	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 4, ul. Zwierzyniecka 6 w Białymstoku	9	931	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	I	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (brak części siatek). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami. W części przewodów przewody antenowe).	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych.
	9	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1001	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1002	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	segment 1001-1002 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1003	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	1004	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	segment 1003-1004 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1005	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1006	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	segment 1005-1006 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1007	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	1008	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	segment 1007-1008 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1009	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1010	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	segment 1009-1010 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1011	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	1012	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	segment 1011-1012 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1013	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1014	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	segment 1013-1014 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1015	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	1016	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	segment 1015-1016 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1017	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1018	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	segment 1017-1018 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1019	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	1020	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
10	segment 1019-1020 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
10	1021	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
10	1022	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	segment 1021-1022 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
10	1023	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	1024	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
10	segment 1023-1024 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
10	pom. gosp.	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					

Politechnika Białostocka - Tabela z wynikami przeglądu instalacji wentylacji grawitacyjnej - strona nr 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
jak wyżej	10	pom. gosp.	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	jak wyżej	jak wyżej	jak wyżej	jak wyżej
	10	pralnia	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	1031	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				

Uwaga 1 – brak połączenia pomiędzy wlotem do kanału wentylacyjnego a elementem sufitu podwieszanego – zaleca się wykonać połączenie.

Białystok, dnia

17.04.2015

Józef Szczęsnowicz

Podpisy osób wykonujących przegląd

MISTRZ KOMINIARSKI
dypl. nr 15434/10871

Odebrał dnia:

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu:

SPÓŁDZIELNIA USŁUG KOMINIARSKICH
ul. Częstochowska 16 lok. U2
15-459 Białystok
tel. (085) 741-56-98, tel./fax (085) 741-58-14
REG. 000823612. NIP 542-021-23-84