



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Hotel Asystenta, ul. Zwierzyniecka 4 w Białymstoku	1	segment 105÷106 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualnie zabezpieczone siatkami. Przewody zbiorcze zakończone siatkami i deflektorami.	-
	1	107	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	108 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	segment 107÷108 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	109 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	110	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	segment 109÷110 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	111	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	112 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	segment 111÷112 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	113 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	113 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	114	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	segment 113÷114 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	115	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	116 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	segment 115÷116 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	117 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	118	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	segment 117÷118 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	119	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	120 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	segment 119÷120 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	121 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	122	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	segment 121÷122 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	123	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	124 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	segment 123÷124 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	124 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	125	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	1	126	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
1	127	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
1	128	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
1	201 kuchnia	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
2	201 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
2	202	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	segment 201÷202 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
2	203	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	204 kuchnia	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					