

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Budynek Mechaniczny cz. A, ul. Wiejska 45C w Białymstoku	0	122	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	Dojście do dachu prawidłowe. Uwag brak.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Kominy obrobione papą. Wyloty zabezpieczone siatkami.	-	
	0	124	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	0	126	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	0	128	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	0	129	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	0	130	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	0	131	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	0	132/132A	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	0	133	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	0	135/135A	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	0	była stołówka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	200	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	201/201A	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	202/202A	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	203	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	204	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	205	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	206/206A	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	207	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	208	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	210	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	211	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	212	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	213	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	214	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	215	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	216	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	216	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	1	217	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	218	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	219	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	220	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	221	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	222	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	223	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	224	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	225	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	226	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	227	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	228	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	229	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
	1	230	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
1	231	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
1	232	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
1	233	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1						
1	234	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
1	236	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1						
1	238	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1						
1	WC damskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1						
1	WC męski	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1						
1		1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	241	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	243	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	245	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	247	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	249	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	251	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	253	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	255	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	257	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	259	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	1	260	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	300	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	301/301A	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu												
	2	302	1	wentylacja przez ścianę budynku											
	2	303	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	304	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	304a	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	305	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	306	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	307	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	308	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	310	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	311	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	312	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	313	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	314	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	315	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	316	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	317	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	318	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	319	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	320	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	321	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	322	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	323	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	324	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	325	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	326	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	327	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	328	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	329	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	330	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	331	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	332	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	333	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	WC damskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	WC męski	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	334	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	336	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	337	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	338	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				

Budynek Mechaniczny cz. A, ul. Wiejska 45C w Białymstoku

Dojście do dachu prawidłowe. Uwag brak.

Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Wyloty zabezpieczone siatkami.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Budynek Mechaniczny cz. A, ul. Wiejska 45C w Białymstoku	2	340	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	Dojście do dachu prawidłowe. Uwag brak.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Kominy obrabione papą. Wyjoty zabezpieczone siatkami.	-
	2	341	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	342	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	343	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	344	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	345	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	346	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	347	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	349	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	351	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	353	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	355	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	357	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	2	360	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				

kondygnacja „- 1” - piwnica

Uwaga 1 – nieszczelności pomiędzy kanałami. W przypadku planowania wprowadzenia w kanały wentylacji wspomaganą mechanicznie powinny one zostać uszczelnione (np. za pomocą wkładów typu alufol, wewnętrznych mas uszczelniających, wkładów wentylacyjnych typu Flex, itp.).

Białystok, dnia 08.10.2015

Podpisy osób wykonujących przegląd

Bogumił Stefan Czekał
MISTRZ KOMINIARSKI
 dypl. nr 472

Odebrał dnia:

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu:

SPÓŁDZIELNIA USŁUG KOMINIARSKICH
 ul. Częstochowska 16 lok. U2
 15-459 Białystok
 tel. (085) 741-56-98, tel./fax (085) 741-68-14
 REG. 000823612, NIP 542-021-23-84