

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
nazwa budynku wraz z adresem	kondygnacja	nr pomieszczenia	ilość kratak wentylacyjnych	ocena prawidłowości podłączeń	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena drożności	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena ciągu kominowego	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena szczelności przewodów	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena dostępu do przewodów kominowych i wyjścia na dach	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena stanu technicznego kominów ponad dachem	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości					
Hala Berlin, ul. IO. S. Tarasiuka 2 w Kleosinie	0	1/1A	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-	Dojście do dachu prawidłowe. Uwag brak.	-	Ponad dachem wyprowadzone jedynie deflektory stalowe, zakończone daszkami. Uwag brak	-					
	0	2	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	0	korytarz przy auli	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-									
	0	4/4A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-									
	0	5	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	0	6	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	0	12	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	0	13	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-									
	0		1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-									
	0	14	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-									
	0	15	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-									
	0	16	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-									
	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																			
	0	17	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-									
	0	17A	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-									
	0	18/18A	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																	
	0	19	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																	
	0	20/20A	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																	
	0	21	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-				
	0	21A	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-				
	0	22/23/24	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																	
	0	27	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-									
	0		1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-									
	0	28	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-									
	0		1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-									
	0	29	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-									
	0		1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-									
	0	30	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-									
	0	30A	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	0	35	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	0	Bufet	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																	
	1	23	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-				
1	101/101A	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-										
1	102	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-										
1	103	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-										
1	104/104A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-										
1	105/105A	brak	-	-	-	-	-	-	-	-										
1	106	brak	-	-	-	-	-	-	-	-										
1	107	brak	-	-	-	-	-	-	-	-										
1	108	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-										
1	109	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-										
Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																				
1	110	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-										
1	111	brak	-	-	-	-	-	-	-	-										
1	112	brak	-	-	-	-	-	-	-	-										
1	113	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Hala Berlin, ul. IO. S. Tarasiuka 2 w Kleosinie	1	113A	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	Dojście do dachu prawidłowe. Uwag brak.	-	Ponad dachem wyprowadzone jedynie deflektory stalowe, zakończone daszkami. Uwag brak	-
	1	114	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	1	115	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	116	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
			2 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	1	116A	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
			2 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	1	117	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	1	118	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	119	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu												
1	120	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
1	121	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					

Białystok, dnia 23.10.2015

Podpisy osób wykonujących przegląd

Odebrał dnia:

Bogumił Stefan Czeka
MISTRZ KAMIENIARSKI
dypl. nr 472

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu:

SPÓŁDZIELNIA USŁUG KOMINIARSKICH
ul. Czeszochowska 16 lok. U2
15-459 Białystok
tel. (085) 741-56-98, tel./fax (085) 741-68-14
REG. 000823612, NIP 542-021-23-84