

## **ZDJĘCIA**

Część 1. Widoki od zewnątrz – 11 zdjęć.

Zdjęcie nr 1. Widok ogólny na budynek od strony ul. Zwierzynieckiej.



Zdjęcie nr 2. Widok ogólny na budynek od strony budynku WM PB.



Zdjęcie nr 3 i 4. Widok na wierzch kasety z blachy i fragment ścianki attyki nad oknami III piętra.



Zdjęcie nr 5 i 6. Widok od dołu na kasetę z blachy nad oknami III piętra.



Zdjęcie nr 7, 8 i 9. Widok na miejsce połączenia kasety z blachy ze ścianką attyki nad oknami III piętra.





Zdjęcie nr 10. Widok szczegółu miejsca połączenia elementów kasety z blachy nad oknami III piętra.



Zdjęcie nr 11. Widok szczegółu miejsca połączenia konstrukcji łamacza światła z kasetą z blachy nad oknami III piętra.




Część 2. Widoki od wewnątrz pomieszczenia - 5 zdjęć.











18. 2. 2016