

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Hotel Asystenta, ul. Zwierzyniecka 4 w Białymstoku	2	segment 203-204 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualnie zabezpieczone siatkami. Przewody zbiorcze zakończone kratkami i deflektorami.	-
	2	205 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	2	206	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	segment 205-206 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	2	207	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	208 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	2	segment 207-208 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	2	209 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	2	210	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	segment 209-210 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	2	211	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	212 kuchnia	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	2	segment 211-212 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	2	213 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	2	213 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	2	214	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	segment 213-214 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	2	215	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	216 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	2	segment 215-216 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	2	217 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	2	218	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	segment 217-218 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	2	219	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	220 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	2	segment 219-220 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	2	221 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	2	222	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	segment 221-222 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	2	223	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	224 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	2	segment 223-224 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	2	224 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
2	225	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
2	226	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
2	227	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
2	228	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
3	301 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
3	301 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Hotel Asystenta, ul. Zwierzyniecka 4 w Białymstoku	3	302	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.			
	3	segment 301-302 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	303	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	304 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	segment 303-304 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	305 kuchnia	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	306	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	segment 305-306 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	307	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	308 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	segment 307-308 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	309 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	310	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	segment 309-310 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	311	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	312 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	segment 311-312 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	313 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	313 korytarz	1	prawidłowe	-	nieostrożny	uwaga 1	brak	uwaga 1	zadawalająca	-				
	3	314	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	segment 313-314 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	315	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	316 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	segment 315-316 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	317 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	318	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	segment 317-318 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	319	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	320 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	segment 319-320 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	321 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	3	322	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	segment 321-322 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	323	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	324 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	segment 323-324 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	324 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	325	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
3	326	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					

Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualnie zabezpieczone siatkami. Przewody zbiorcze zakończone kratkami i deflektorami.





Hotel Asystenta, ul. Zwierzyniecka 4 w Białymstoku

5	508 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	508 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
5	509	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
5	509 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
5	509 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	509 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	509 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
5	510	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
5	510 kuchnia	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
5	510 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	510 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	510 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
5	511	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
5	511 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
5	511 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	511 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	511 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
5	512	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
5	512 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
5	512 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
5	512 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	512 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	512 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
5	513	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
5	514	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
5	515	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
5	516	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
6	601	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
6	601 kuchnia	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
6	601 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	601 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	601 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
6	602	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
6	602 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
6	602 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	602 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	602 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
6	603	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
6	603 kuchnia	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
6	603 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	603 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	603 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
6	604	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
6	604 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
6	604 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	604 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	604 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	605	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-	-	-	-	-
6	605 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	-	-	-	-	-
6	605 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	605 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.

Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualnie zabezpieczone siatkami. F zbiorcze zakończone kratkami I deflektorami.

Hotel Asystenta, ul. Zwierzyniecka 4 w Białymstoku

6	605 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
6	606 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
6	606 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
6	606 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	606 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	606 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
6	607														
6	607 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
6	607 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	607 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	607 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
6	608														
6	608 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
6	608 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	608 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	608 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
6	609														
6	609 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
6	609 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	609 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	609 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
6	610														
6	610 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
6	610 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	610 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	610 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
6	611														
6	611 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
6	611 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	611 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	611 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
6	612														
6	612 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
6	612 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	612 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	612 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
6	612 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
6	613	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
6	614	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
6	615	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
6	616	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
7	701														
7	701 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
7	701 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
7	701 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	701 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	701 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
7	702														
7	702 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
7	702 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					

Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.

Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami. F zbiorcze zakończone kratkami i deflektorami.