

Hotel Asystenta, ul. Zwierzyniecka 4 w Białymstoku

7	702 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	702 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	
7	703										
7	703 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	703 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	703 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	
7	704										
7	704 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	
7	704 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	704 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	704 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	
7	705										
7	705 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	
7	705 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	705 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	705 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	
7	705 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	
7	706										
7	706 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	
7	706 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	
7	706 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	706 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	706 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	
7	707										
7	707 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	
7	707 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	707 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	707 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	
7	708										
7	708 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	
7	708 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	708 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	708 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	
7	709										
7	709 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	
7	709 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	709 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	709 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	
7	710										
7	710 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	
7	710 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	710 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	710 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	
7	711										
7	711 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	
7	711 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	711 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	711 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	
7	712										
7	712 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	
7	712 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.

-

Przewody kominowe poza dachem dobre. Przewody indywidualnie zabezpieczone siatkami. F zbiorcze zakończone kratkami i deflektorami.

-

Przewody

16

Hotel Asystenta, ul. Zwierzyniecka 4 w Białymstoku															
7	712 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	712 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
7	712 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
7	713	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
7	714	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
7	715	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
7	716	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
7	717	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	801 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	801	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	801 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	801 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	801 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	801 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	802	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	802 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	802 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	802 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	802 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	803	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	803 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	803 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	803 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	803 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	804	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	804 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	804 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	804 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	804 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	805	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	805 kuchnia	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	805 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	805 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	805 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	806	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	806 kuchnia	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	806 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	806 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	806 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	807	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	807 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	807 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	807 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	807 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	801 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	808	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
8	808 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	808 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	808 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	808 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	-	-	-	-	-
8	809														

Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.

Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualnie zabezpieczone siatkami. F zbiorcze zakończone kratkami i deflektorami.

Hotel Asystenta, ul. Zwierzyniecka 4 w Białymstoku

8	809 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
8	809 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-
8	809 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-
8	809 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
8	810									
8	810 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
8	810 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-
8	810 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-
8	810 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
8	811									
8	811 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
8	811 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-
8	811 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-
8	811 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
8	812									
8	812 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
8	812 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-
8	812 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-
8	812 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
8	812 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
8	813	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
8	814	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
8	815	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
8	816	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
9	901 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
9	901									
9	901 kuchnia	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
9	901 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-
9	901 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-
9	901 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
9	902									
9	902 kuchnia	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
9	902 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-
9	902 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-
9	902 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
9	903									
9	903 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
9	903 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-
9	903 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-
9	903 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
9	904									
9	904 kuchnia	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
9	904 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-
9	904 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-
9	904 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
9	905									
9	905 kuchnia	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
9	905 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-
9	905 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-
9	905 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-
9	906									

Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.

-

Przewody kominowe poza dachem dobre. Przewody indywidualnie zabezpieczone siatkami. F zbiorcze zakończone kratkami i deflektorami.

-

Przewody kominowe poza dachem dobre. Przewody indywidualnie zabezpieczone siatkami. F zbiorcze zakończone kratkami i deflektorami.

Hotel Asystenta, ul. Zwierzyniecka 4 w Białymstoku

9	906 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	906 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	906 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	906 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	906 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	907														
9	907 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	907 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	907 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	907 łazienka	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	908														
9	908 kuchnia	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	908 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	908 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	908 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	909														
9	909 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	909 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	909 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	909 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	910														
9	910 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	910 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	910 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	910 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	911														
9	911 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	911 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	911 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	911 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	912														
9	912 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	912 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	912 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	912 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	912 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	913														
9	913	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	914														
9	914	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	915														
9	915	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
9	916														
9	916	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
10	1001														
10	1001 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
10	1001 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	1001 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	1001 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
10	1001 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
10	1002														
10	1002 kuchnia	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
10	1002 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	1002 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	1002 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	10	1002 kuchnia	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1002 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	1002 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	1002 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				

Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.

Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami. F zbiorcze zakończone kratkami i deflektorami.

Hotel Asystenta, ul. Zwierzyniecka 4 w Białymstoku

10	1003															
10	1003 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-						
10	1003 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	1003 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	1003 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-						
10	1004															
10	1004 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-						
10	1004 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	1004 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	1004 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-						
10	1005															
10	1005 kuchnia	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-						
10	1005 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	1005 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	1005 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-						
10	1006															
10	1006 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-						
10	1006 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	1006 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	1006 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-						
10	1006 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-						
10	1007															
10	1007 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-						
10	1007 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	1007 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	1007 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-						
10	1008															
10	1008 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-						
10	1008 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	1008 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	1008 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-						
10	1009															
10	1009 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-						
10	1009 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	1009 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	1009 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-						
10	1010															
10	1010 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-						
10	1010 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	1010 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	1010 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-						
10	1011															
10	1011 kuchnia	1	nieprawidłowe	uwaga nr 3	nieczysty	uwaga nr 3	nieprawidłowy	uwaga nr 3	zadawalająca	-						
10	1011 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	1011 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	1011 łazienka	1	nieprawidłowe	uwaga nr 3	nieczysty	uwaga nr 3	nieprawidłowy	uwaga nr 3	zadawalająca	-						
10	1012															
10	1012 kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-						
10	1012 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	1012 pokój	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	1012 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-						
ej																
ej																
ej																
ej																

Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.

Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami. F zbiorcze zakończone kratkami i deflektorami.

jak wyżej	10	1012 korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	jak wyżej	jak wyżej	jak wyżej	jak wyżej
	10	1013	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	1014	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	1015	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	1016	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	1017	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				

cze
nie.


Uwaga 2 – udroźnić przewód kominowy

Uwaga 3 – wloty do kanałów wentylacyjnych zaślepienie przez lokatora

Białystok, dnia

17.09.2015

Podpisy osób wykonujących przegląd



STANIARSKI
ul. ... 15-00674

Odebrał dnia:

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu: