

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
nazwa budynku wraz z adresem	kondygnacja	nr pomieszczenia	liczba kratki wentylacyjnych	ocena prawidłowości połączeń	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena drożności	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena ciągu kominowego	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena szczelności przewodów	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena dostępu do przewodów kominowych i wyjścia na dach	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena stanu technicznego kominów ponad dachem	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości					
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska cz. A, ul. Wiejska 45E w Białymstoku	-1	01	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	Dojście do kominów prawidłowe – uwag brak.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Wyloty zabezpieczone siatkami.	-					
	-1	02a	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	03a	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-1	04	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	
	-1	05	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	
	-1	06	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	
	-1	07	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1									
	-1	wc damskie	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1									
	-1	09	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1									
	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu																			
	-1	010	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
	-1	012	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
	-1	013	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
	-1	014	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1									
	-1	015	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1									
	-1	016A	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
	-1	017A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1									
	-1	018A	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
	-1	019	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1									
	-1	020	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
	-1	022	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
	-1	023	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
	-1	024	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
	-1	025	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
	-1	026	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
	-1	027	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
	-1	028	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1									
	-1	029	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
	-1	030	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1									
	-1	032	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
	-1	033	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
	0	1A	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu																	
	0	1B	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu																	
0	1C	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu																		
0	2	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0	ksero	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1										
0	4 szatnia	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0	pom. przy szatni	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1										
0	wc damskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	-										
Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu																				
0	wc męskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	-										
Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu																				
0	10	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska cz. A, ul. Wiejska 45E w Białymstoku	0	11	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu												
	0	12	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu												
	0	13	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu												
	0	14	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu												
	0	15	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu												
	0	16	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu												
	0	19A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	28A	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	0	31	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu												
	0	32	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu												
	0	33	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu												
	0	34	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu												
	0	36A	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu												
	1	37A	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu												
	1	38A	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu												
	1	42	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu												
	1	42A	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	101	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	101A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	1	102	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	1	103	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	1	104A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	1	105	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	1	106	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu												
	1	107	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
	1	108	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu												
	1	WC damskie	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1				
			3 went.	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu											
	1	WC męskie	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	-				
			3 went.	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu											
	1	pom. socjal. WC	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	113	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu												
1	114	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu													
1	115	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
1	116	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
1	117	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
1	118	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	118A	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	118B	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
1	118C	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	118D	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
1	119	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
1	120	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
1	122	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
1	123	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
1	124	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
1	125	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
1	126	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
1	127	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
1	128	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					

Dojście do kominów prawidłowe – uwag brak.

Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Wyloty zabezpieczone siatkami.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska cz. A, ul. Wiejska 45E w Białymstoku	1	129	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1	Dojście do kominów prawidłowe – uwag brak.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Wyjoty zabezpieczone siatkami.	-	
	1	129A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
	1	130	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu													
	1	131	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
	1	132	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
	1	133	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
	1	134A	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu													
	1	135	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
	1	136	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
	1	137	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	AULA A	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu													
	2	203	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	2	204A	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu													
	2	205A	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu													
	2	206	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	2	207	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
	2	WC damskie	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	-					
	3 went.		Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu													
	2	WC męskie	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	-					
	3 went.		Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu													
	2	pom. socjal. WC	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	2	209	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	2	212	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu													
	2	213A	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu													
	2	214A	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu													
	2	215	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
	2	216	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
	2	217	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu													
	2	218A	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu													
	2	219	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu													
	2	219A	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu													
	2	219B	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu													
	2	220A	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu													
	2	220B	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu													
	2	221A	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu													
	2	222	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	2	223	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
	2	224	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
	2	225	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1					
	2	226	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	227	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
2	228	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
2	229	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
2	230	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	231	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu														
2	233	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
2	235	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
2	236	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
2	237	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
2	238A	Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu														

kondygnacja „- 1” - piwnica

Uwaga 1 – nieszczelności pomiędzy kanałami. W przypadku planowania wprowadzenia w kanały wentylacji wspomaganą mechanicznie powinny one zostać uszczelnione (np. za pomocą wkładów typu alufol, wewnętrznych mas uszczelniających, wkładów wentylacyjnych typu Flex, itp.).

Białystok, dnia 06.10.2015

Odebrał dnia:

Podpisy osób wykonujących przegląd

Bogumi Stefan Czekał
MISTRZ KOMINIARSKI
dypl. nr 472

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu:

SPÓŁDZIELNIA USŁUG KOMINIARSKICH
ul. Czestochowska 16 lok. U2
15-459 Białystok
tel. (085) 741-56-98, tel./fax (085) 741-58-14
REG. 000823612, NIP 542-021-23-84