

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Warsztat Mechaniczny (bud. Dyd. - Lab. Montreal) , ul. O. S. Tarasiuka 2 w Kleosinie	nazwa budynku wraz z adresem	kondygnacja	nr pomieszczenia	ilość kratak wentylacyjnych	ocena prawidłowości podłączeń	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena drożności	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena ciągu kominowego	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena szczelności przewodów	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena dostępu do przewodów kominowych i wyjścia na dach	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena stanu technicznego kominów ponad dachem	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości
	-1	wentylatornia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	Brak stałego dostępu do przewodów kominowych.	Wykonać stałą drabinę stalową.	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Kminy murowane z cegłyklinkierowej, spoinowane. Głowki obrobione blachą. Wyłoty zabezpieczone siatkami.		
	0	3	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-					
	0	4	1 wentyl.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-					
	0	5	1 wentyl.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-					
	0	6	1 wentyl.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-					
	0	7	2 wentyl.	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry					-
	0	8	1 wentyl.	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry					-
	0	9	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-					
	0	10	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-					
	0	11	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-					
	0	13	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-					
	0	14	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-					
	0	15	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-					
	0	16	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-					
	0	17	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	0	18	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-					
	0	19	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-					
	0	20	1 wentyl.	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry					-
	0	korytarz	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-					

**Józef Szczęsnowicz**

MISTRZ KOMINIARSKI  
dypl. nr 15434/10571

Białystok, dnia

1.04.2015

Podpisy osób wykonujących przegląd

Odebrał dnia:

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu:

SPÓŁDZIELNIA USEDO KOMINIARSKICH  
ul. Częstochowska 16 lok. U2  
15-459 Białystok  
tel. (085) 741-56-98. tel./fax (085) 741-58-14  
REG. 000823612. NIP 542-021-23-84