

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
nazwa budynku wraz z adresem	kondygnacja	nr pomieszczenia	ilość krat wentylacyjnych	ocena prawidłowości podłączeń	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena drożności	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena ciągu kominowego	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena szczelności przewodów	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena dostępu do przewodów kominowych i wyjścia na dach	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena stanu technicznego kominów ponad dachem	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości
Budynek Główny Wydziału Architektury, ul. Sosnowskiego 11 w Białymstoku	-1	archiwum	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	Dojście do kominów dobre – brak uwag.	I	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Kminy murowane z cegły, główki obrobione blachą. Wyloty zabezpieczone siatkami (za wyjątkiem jednego wylotu).	Uzupełnić brakującą siatkę.
	0	ksero	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	biulet	1	prawidłowe	-	nie drożny	uwaga 1	brak	uwaga 1	zadowolający	-				
	0	korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	portiernia	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	składzik 1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	składzik 2	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	003 magazyn	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	003 sekretariat	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	003 archiwum	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	003 kierownik dziekanatu	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	003 pom. socjalne	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	003 gabinet prodziekana 1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	003 gabinet prodziekana 2	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	007	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	010	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	magazyn k	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	WC damskie	1	prawidłowe	-	nie drożny	uwaga 2	brak	uwaga 2	zadowolający	-				
	0	WC męskie	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	kołownia węzł	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	kołownia WC	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	kołownia sanitariat	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	kołownia biuro	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	103	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	104	1	prawidłowe	-	nie drożny	uwaga 1	brak	uwaga 1	zadowolający	-				
	1	105	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	106	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
1	107	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	108	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	109	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	110	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	111	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	112	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	113	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
1	114	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	115	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
1	116	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	117	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
1	118	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	WC damskie	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
1	WC męskie	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
2	201	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Budynek Główny Wydziału Architektury, ul. Sosnowskiego 11 w Białymstoku	2	202	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-	Dojście do kominów dobre – brak uwag.	I	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Kminy murowane z klinieru, główki obrobione blachą. Wyjoty zabezpieczone siatkami (za wyjątkiem jednego wylotu).	Uzupełnić brakującą siatkę.	
	2	203	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	2	204	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	2	205	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	2	206	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	2	207	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	2	208	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	2	210	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	2	211	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	2	212	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	2	213	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	2	214	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	2	215	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	2	WC damskie	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	2	WC męskie	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	2	kasa	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	3	302	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	3	303	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	3	304	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	3	305	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	3	306	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	3	307	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	3	308	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	3	309	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	3	311	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	3	312	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	3	313	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
	3	315	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-					
3	317	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-						
3	WC damskie	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-						
3	WC męskie	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-						
4	poddasze	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-						

Uwaga 1 – udroźnić przewód kominowy
 Uwaga 2 – oczyścić wentylator wyciągowy.

Białystok, dnia 2.04.2011

Józef Stęszewicz
 MISTRZ KOMINIARSKI
 opt. nr 15434/10671
 Podpisy osób wykonujących przegląd

Odebrał dnia:

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu:

SPÓŁDZIELNIA USŁUG KOMINIARSKICH
 ul. Częstochowska 16 lok. U2
 15-459 Białystok
 tel. (085) 741-56-98, tel./fax (085) 741-58-14
 REG. 000823612 NIP 542-021-23-84