

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
|---|-------------|--|--|-------------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|---|--|------------|---|---|---|---|
| nazwa budynku wraz z adresem | kondygnacja | nr pomieszczenia | ilość kratk wentylacyjnych | ocena prawidłowości podłączeń | wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości | ocena drożności | wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości | ocena ciągu kominowego | wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości | ocena szczelności przewodów | wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości | ocena dostępu do przewodów kominowych i wyjścia na dach | wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości | ocena stanu technicznego kominów ponad dachem | wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości | | | | | |
| Budynek Ogólnotechniczny cz. A, ul. Wiejska 45A w Białymstoku | -1 | 05 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | Dojście do kominów prawidłowe – uwag brak. | - | Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Wyloty zabezpieczone siatkami. | - | | | | | |
| | | | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | | | | | | | | | |
| | -1 | 06 | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | -1 | 07 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | | | | | | | | | |
| | -1 | 08 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | | | | | | | | | |
| | -1 | 09 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | | | | | | | | | |
| | -1 | 010 | 2 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | | | | | | | | | |
| | -1 | 011 | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | -1 | 012 | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | -1 | 013 | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | -1 | 014 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | | | | | | | | | |
| | -1 | 015 | 1 went. | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | | | | | | | | | |
| | -1 | 016 | 1 went. | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | | | | | | | | | |
| | -1 | 019 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | | | | | | | | | |
| | -1 | 020 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | | | | | | | | | |
| | -1 | 021 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | | | | | | | | | |
| | -1 | 022 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | | | | | | | | | |
| | -1 | 023 | 2 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | | | | | | | | | |
| | -1 | 024 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | | | | | | | | | |
| | -1 | 025 | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | -1 | 032 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | | | | | | | | | |
| | -1 | 033 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | | | | | | | | | |
| | -1 | 034 | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | -1 | 035 | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | -1 | 036 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | | | | | | | | | |
| | -1 | 037 | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | -1 | 038 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | | | | | | | | | |
| | -1 | 038a | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | -1 | 039 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -1 | 039a | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| | -1 | 042 | 2 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | | | | | | | | | |
| | -1 | 044 | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | -1 | 044/1 | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | -1 | 044/2 | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | -1 | | bufet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -1 | | sala | 1 | prawidłowe | - | drożny | - | prawidłowy | - | dobra | | | | | - | | | | |
| | -1 | | bufet | 1 | prawidłowe | - | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | | | | | uwaga nr 2 | | | | |
| | -1 | | WC | 1 | prawidłowe | - | drożny | - | prawidłowy | - | dobra | | | | | - | | | | |
| | 0 | 1 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 2 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 3 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 4 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 5 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 6 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 7 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|------------|--|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|----|---|----|--|
| Budynek Ogólnotechniczny cz. A, ul. Wiejska 45A w Białymstoku | 0 | WC męskie | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | nieodrożny | uwaga nr 3 | brak | uwaga nr 3 | slaba | uwaga nr 2 | Dojście do kominów prawidłowe – uwag brak. | - | Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Wyloty zabezpieczone siatkami. | - | |
| | 0 | WC damskie | 2 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | |
| | 0 | 11 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 12 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 13 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 13a | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 13b | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 14 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 14a | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 14b | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 14 łazienka | 2 went. | prawidłowe | - | drożny | - | prawidłowy | - | dobra | - | | | | | |
| | 0 | 14c | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 15 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 24 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 25 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 25a | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 27 | 1 went. | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | |
| | 0 | 28 | 3 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | |
| | 0 | 29 | 3 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | |
| | 0 | 30 | 1 went. | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | |
| | 0 | 31 | 1 went. | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | |
| | 0 | 32 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | |
| | 0 | 33 | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 0 | 34 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 35 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 36 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 37 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 38 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 38a | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 38b | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 101 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | |
| | 1 | 102 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 103 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | |
| 1 | 104 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 105 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | | |
| 1 | 106 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | | |
| 1 | 107 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | | |
| 1 | 108 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | | |
| 1 | 109 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | | |
| 1 | 110 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | | |
| 1 | 111 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | | |
| 1 | WC męskie | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | | |
| | | 1 went. | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | | |
| 1 | wc damskie | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | | |
| | | 1 went. | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | | |
| 1 | 116a | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | | |
| 1 | 116b | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 1 | 117 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | | |
| 1 | 118 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | | |
| 1 | 119 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | | |
| 1 | 120 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|-----|--|--|---------------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|--|----|---|----|
| Budynek Ogólnotechniczny cz. A, ul. Wiejska 45A w Białymstoku | 1 | 121 | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | Dojście do kominów prawidłowe – uwag brak. | I | Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Wyloty zabezpieczone siatkami. | I |
| | 1 | 122 | 2 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 1 | 123 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 125 | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 1 | 126 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 1 | 127 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 1 | 128a | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 130 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 1 | 131 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 1 | 132 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 1 | 133 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 1 | 134 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 1 | 135 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 1 | 136 | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 1 | 137 | 2 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 1 | 138 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 1 | 140 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 1 | 141 | 3 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 1 | 142 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 1 | 144 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 1 | 145 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 1 | 146 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 2 | 201 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 2 | 202 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 2 | 203 | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 2 | 204 | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 2 | 205 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 2 | 206 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 2 | 207 | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 2 | 208 | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 2 | 209 | 3 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 2 | 210 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 2 | 211 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 2 | WC męskie | 2 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 2 | WC damskie | 2 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 2 | 216a+b | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 2 | 217a | 2 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 2 | 218a+b | 10 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 2 | 219 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 2 | 221 | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 2 | 222 | 2 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | |
| 2 | 223 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | |
| 2 | 224 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 225 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 226 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 227 | Wentylacja mechaniczna – poza zakresem przeglądu | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 229 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | |
| 2 | 230 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | |
| 2 | 231 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | |
| 2 | 232 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | |
| 2 | 233 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | slaba | uwaga nr 2 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----------|---|-----|------|---------------|------------|--------|---|------------|----|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| jak wyżej | 2 | 235 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | jak wyżej | jak wyżej | jak wyżej | jak wyżej |
| | 2 | 236 | brak | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 2 | 237 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | | | | |
| | 2 | 238 | 1 | nieprawidłowe | uwaga nr 1 | drożny | - | prawidłowy | - | słaba | uwaga nr 2 | | | | |

kondygnacja „- 1” - niski parter

kondygnacja „0” - wysoki parter

Uwaga 1 – brak połączenia pomiędzy wlotem do kanału wentylacyjnego a elementem sufitu podwieszanego – zaleca się wykonać połączenie.

Uwaga 2 – nieszczelności pomiędzy kanałami szczególnie w pomieszczeniach WC, 28, 29, 209, 218ab. W przypadku planowania wprowadzenia w kanały wentylacji wspomaganą mechanicznie powinny one zostać uszczelnione (np. za pomocą wkładów typu alufol, wewnętrznych mas uszczelniających, wkładów wentylacyjnych typu Flex, itp.).

Uwaga 3 – udrożnić przewód kominowy

Białystok, dnia

10.04.2015

Podpisy osób wykonujących przegląd

Józef Szczęsłowicz

MISTRZ KOMINIARSKI
dypl. nr 15434/10574

Odebrał dnia:

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu:

SPÓŁDZIELNIA USŁUG KOMINIARSKIE
ul. Częstochowska 16 lok. U2
15-459 Białystok
tel. (085) 741-56-98, tel./fax (085) 741-58-14
REG. 000923512 NIP 512-024-00-81