

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska cz. B i B1, ul. Wiejska 45E w Białymstoku															
nazwa budynku wraz z adresem	kondygnacja	nr pomieszczenia	ilość kratak wentylacyjnych	ocena prawidłowości połączeń	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena drożności	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena ciągu kominowego	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena szczelności przewodów	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena dostępu do przewodów kominowych i wyjścia na dach	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena stanu technicznego kominów ponad dachem	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-1	01	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 2					
-1	02	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 2					
-1	03	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-1	05	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 2					
-1	06	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 2					
-1	07	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 2					
-1	08	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 2					
-1	09	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 2					
-1	010	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 2					
-1	011	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 2					
-1	014	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 2					
-1	016	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
-1	WC damskie	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
-1	WC męskie	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
-1	020	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
-1	021	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
-1	022	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-1	023	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
-1	024	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
-1	024A	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
-1	025	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-1	026A	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-1	027	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-1	028	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
-1	029	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
-1	030	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
-1	031	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
-1	032	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-1	033	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-1	034	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
-1	035	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
-1	036	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
-1	037	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
-1	038	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
-1	039	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
-1	040	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
-1	041	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
-1	041A	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-1	043	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
-1	044	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
-1	044A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
-1	WC damski	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
-1	2 went.	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1					
													Dojście do kominów prawidłowe – uwag brak.		
													-		
													-		
													Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Wyloty zabezpieczone siatkami.		
													-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska cz. B i B1, ul. Wiejska 45E w Białymstoku	-1	WC męskie	1	prawidłowe	--	drożny	--	prawidłowy	--	słaba	uwaga nr 1	Dojście do kominów prawidłowe – uwag brak.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Wyloty zabezpieczone siatkami.	-	
			1 went.	prawidłowe	--	drożny	--	prawidłowy	--	słaba	uwaga nr 1					
	-1	korytarz przy WC	2	prawidłowe	--	drożny	--	prawidłowy	--	słaba	uwaga nr 1					
	-1	045	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	-1	046	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	-1	047	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	-1	050A	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	-1	050B	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	-1	051	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	-1	WC męskie	kratki wpięte do byłej wentylacji mechanicznej													
	-1	WC damskie	kratki wpięte do byłej wentylacji mechanicznej													
	-1	WC męskie	kratki wpięte do byłej wentylacji mechanicznej													
	-1	053	kratki wpięte do byłej wentylacji mechanicznej													
	-1	natryski	kratki wpięte do byłej wentylacji mechanicznej													
	-1	pokój nauczyc.	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	-1	siłownia	5	prawidłowe	--	drożny	--	prawidłowy	--	słaba	uwaga nr 1					
	-1	056	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	-1	056A	1	prawidłowe	--	drożny	--	prawidłowy	--	słaba	uwaga nr 1					
	-1	059	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-1	059A	1	prawidłowe	--	drożny	--	prawidłowy	--	słaba	uwaga nr 1					
	-1	060	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-1	060A	1	prawidłowe	--	drożny	--	prawidłowy	--	słaba	uwaga nr 1					
	-1	061	1	prawidłowe	--	drożny	--	prawidłowy	--	słaba	uwaga nr 1					
	-1	062	1	prawidłowe	--	drożny	--	prawidłowy	--	słaba	uwaga nr 1					
	-1	063	2	prawidłowe	--	drożny	--	prawidłowy	--	słaba	uwaga nr 1					
	-1	064	3	prawidłowe	--	drożny	--	prawidłowy	--	słaba	uwaga nr 1					
	-1	066	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	-1	067	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	-1	068	1	prawidłowe	--	drożny	--	prawidłowy	--	słaba	uwaga nr 1					
	-1	069	1	prawidłowe	--	drożny	--	prawidłowy	--	słaba	uwaga nr 1					
	-1	070	1	prawidłowe	--	drożny	--	prawidłowy	--	słaba	uwaga nr 1					
	-1	071	1	prawidłowe	--	drożny	--	prawidłowy	--	słaba	uwaga nr 1					
	-1	072	1	prawidłowe	--	drożny	--	prawidłowy	--	słaba	uwaga nr 1					
	-1	073	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-1	074	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-1	074A	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	0	AULA B	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	0	2B	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	0	2BB	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	0	3B	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	0	3BB	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	0	4B	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
0	4BB	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
0	5B	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
0	5BB	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
0	6B	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
0	6BB	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska cz. B i B1, ul. Wiejska 45E w Białymstoku	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	0	7B	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 3						
	0	8BA	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
	0	8BB	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 3						
	0	8BC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 3						
	0	8A	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1						
	0	10	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1						
	0	11	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1						
	0	12	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
	0	13	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
	0	15	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	18B	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
	0	19	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	19W	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1						
	0	WC damskie	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	WC męskie	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	22	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1						
	0	23	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	24	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	25	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	26	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	27	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1						
	0		1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1						
	0	28	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1						
	0	29	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
	0	30	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1						
	0	WC damskie	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1						
	0	WC męskie	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1						
	0	WC niepeł.	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1						
	0	WC korytarz przy wc	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1						
	0	31	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1						
	0	32	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1						
	0	33	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	34	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
	0	35A	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
	0	35B	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	35C	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
	0	36	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
	0		Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
	0	37	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
	0	38	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
	0	38A	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
	0	38B	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	39	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
	0	41	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
0	42	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu															
0	43	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu															
0		Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu															
0	44	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu															
0		Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu															

Dojście do kominów prawidłowe – uwag brak.

Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Wyłoty zabezpieczone siatkami.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska cz. B i B1, ul. Wiejska 45E w Białymstoku	0	45	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu										Dojście do kominów prawidłowe – uwag brak.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Wyloty zabezpieczone siatkami.	-	
	0		Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
	0	46	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
	0	47	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
	0	48	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
	0	49	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
	0	50	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
	0	51	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
	0	52	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
	0	korytarz przy 52	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
	0	korytarz przy 52	3 went.	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	0	53	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	-						
	0		1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	-						
	0	55	3 went.	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	0	56	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
	0	57	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
	0	58	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
	0	59	brak	-	-	-	-	-	-	-	-						
	0	59A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
	0	59B	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
	0	60	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
	0	61	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
	0	62	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
	0	62A	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
	0	63	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
	0	korytarz przy 63	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
	0	64	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1						
0	65	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1							
0	66	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1							
0	66A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	-							
0	66B	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1							
0	67	brak	-	-	-	-	-	-	-	-							
0	68	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1							
0	70	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1							
0	71	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1							
0	72	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1							
0	73	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1							
0	74	brak	-	-	-	-	-	-	-	-							
0	75	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	slaba	uwaga nr 1							

kondygnacja „- 1” - piwnica

Uwaga 1 – nieszczelności pomiędzy kanałami. W przypadku planowania wprowadzenia w kanały wentylacji wspomaganą mechanicznie powinny one zostać uszczelnione (np. za pomocą wkładów typu alufol, wewnętrznych mas uszczelniających, wkładów wentylacyjnych typu Flex, itp.).

Uwaga 2 – przewody częściowo uszczelnione wkładami typu Flex.

Uwaga 3 – anemostaty talerzowe zamontowane w suficie podłączone leżakiem do kanałów wentylacyjnych

Białystok, dnia 06.10.2015

Podpisy osób wykonujących przegląd

Odebrał dnia:

SPÓŁDZIELNIA USŁUG KOMINIARSKICH  
ul. Częstochowska 16 lok. U2  
15-459 Białystok  
tel. (085) 741-56-98, tel./fax (085) 741-68-14  
REG. 000823612, NIP 542-021-23-84

Bogumił Stefan Czekał  
MIŚTRZ KOMINIARSKI  
dypl. nr 472

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu: