

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 3, ul. Zwierzyniecka 8 w Białymstoku	6	603	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (za wyjątkiem 2 wylotów). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami.	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych.
	6	604	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	segment 601 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	÷ 604 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	605	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	606	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	607	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	608	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	segment 605 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	÷ 608 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	609	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	610	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	611	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	612	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	segment 609 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	÷ 612 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	613	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	614	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	615	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	616	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	segment 613 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	÷ 616 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	617	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	618	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	619	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	620	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	segment 617 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	÷ 620 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	621	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	6	622	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	623	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	624	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
6	segment 621 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
6	÷ 624 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
6	625	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
6	626	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
6	627	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
6	631	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
6	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 3, ul. Zwierzyniecka 8 w Białymstoku	7	701	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (za wyjątkiem 2 wylotów). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami.	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych.
	7	702	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7	703	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7	704	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	segment 701 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	÷ 704 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	705	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	706	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7	707	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7	708	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	segment 705 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	÷ 708 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	709	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	710	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7	711	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7	712	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	segment 709 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	÷ 712 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	713	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	714	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7	715	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7	716	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	segment 713 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	÷ 716 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	717	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	7	718	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7	719	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	720	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
7	segment 717 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
7	÷ 720 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
7	721	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
7	722	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	723	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	724	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
7	segment 721 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
7	÷ 724 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
7	725	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
7	726	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
7	727	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 3, ul. Zwierzyniecka 8 w Białymstoku	7	731	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	I	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (za wyjątkiem 2 wylotów). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami.	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych.
	7	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	801	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	802	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	8	803	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	8	804	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	segment 801 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	÷ 804 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	805	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	806	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	8	807	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	8	808	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	segment 805 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	÷ 808 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	809	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	810	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	8	811	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	8	812	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	segment 809 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	÷ 812 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	813	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	814	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	8	815	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	8	816	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	segment 813 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
8	÷ 816 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
8	817	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
8	818	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	819	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	820	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
8	segment 817 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
8	÷ 820 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
8	821	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
8	822	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	823	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	824	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
8	segment 821 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
8	÷ 824 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
8	825	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 3, ul. Zwierzyniecka 8 w Białymstoku	8	826	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	-	kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (za wyjątkiem 2 wylotów). Przewody zbiorowe	
	8	827	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	831	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	8	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	901	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	902	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	903	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	904	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	segment 901 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	÷ 904 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	905	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	906	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	907	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	908	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	segment 905 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	÷ 908 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	909	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	910	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	911	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	912	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	segment 909 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	÷ 912 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	913	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	914	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	915	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	916	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	segment 913 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	÷ 916 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	917	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	9	918	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	919	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	920	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
9	segment 917 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
9	÷ 920 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
9	921	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
9	922	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	923	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	924	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					
9	segment 921 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-					

Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Studenta Nr 3, ul. Zwierzyniecka 8 w Białymstoku	9	÷ 924 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	I	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Przewody indywidualne zabezpieczone siatkami (za wyjątkiem 2 wylotów). Przewody zbiorcze zakończone deflektorami.	Uzupełnić brakujące siatki na kanałach indywidualnych.
	9	925	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	926	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	927	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	931	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	9	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1001	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1002	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	1003	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	1004	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	segment 1001 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	÷ 1004 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1005	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1006	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	1007	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	1008	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	segment 1005 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	÷ 1008 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1009	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	1010	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	1011	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10	1012	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	segment 1009 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
	10	÷ 1012 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-				
10	1013	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
10	1014	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	1015	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	1016	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
10	segment 1013 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
10	÷ 1016 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
10	1017	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
10	1018	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	1019	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	1020	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
10	segment 1017 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
10	÷ 1020 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
10	1021	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					
10	1022	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	1023	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	1024	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolająca	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
jak wyżej	10	segment 1021 WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-	jak wyżej	jak wyżej	jak wyżej	jak wyżej
	10	÷ 1024 łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	1025	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	1026	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	1027	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	1031	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				
	10	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalająca	-				

Uwaga 1 – brak połączenia pomiędzy wlotem do kanału wentylacyjnego a elementem sufitu podwieszanego – zaleca się wykonać połączenie.

Białystok, dnia

17.04.2016

Podpisy osób wykonujących przegląd

**Józef Szczęsłowicz**

MISTRZ KOMINIARSKI  
dypl. nr 15434/10571

Odebrał dnia:

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu:

SPÓŁDZIELNIA USŁUG KOMINIARSKICH  
ul. Częstochowska 16 lok. U2  
15-459 Białystok  
tel. (085) 741-56-98, tel./fax (085) 741-58-14  
REG. 00023612 NIP 542-021-23-84